



Mrągowo, 09.12.2022 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mrągowie
ul. Oficerska 2a, 11-700 Mrągowo**

Znak sprawy: PZ.5580.16.10.2018

Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2022-11-28 do 2022-12-09

przez:

- 1) mł. asp. mgr Robert Bumbul - starszy technik, legitymacja służbowa nr 8/16
- 2) kpt. mgr inż. poż. Marcin Kordek - specjalista, legitymacja służbowa nr 1/20

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.16.9.2018 z dnia 2022-11-16, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Mrągowskie Centrum Kultury
ADRES: Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1. Mrągowskie Centrum Kultury Warszawska 26, 11-700 Mrągowo	Agnieszka Michalska dyrektor
UWAGI:	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Agnieszka Michalska	dyrektor

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Kontrola wykonania obowiązków zawartych w Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Mrągowskie Centrum Kultury

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO
NASTĘPUJE:**

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI	☐
Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo (obecnie - Mrągowskie Centrum Kultury)		
Warszawska 26, 11-700 Mrągowo		
UWAGI:		
Ustalenia dotyczące umów		
☐ Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obiektu		
☐ Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy		
☐ Nie przedstawiono umowy podczas kontroli		
☐ Umowa jest zawarta i określa w/w zakres		
☐ Umowa nie określa w/w zakresu		
☒ Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)		
DANE DOTYCZĄCE UMOWY		
Księga wieczysta nr OL1M/00010907/2 z dnia 01.02.2022 zawarta na czas określony do dnia 30.11.2097		
Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy)		
UWAGI: Na podstawie dokumentu: Odpis zwykły księgi wieczystej, nr księgi OL1M/00010907/2 - użytkownik wieczysty Centrum Kultury i Turystyki Mrągowo (obecnie Mrągowskie Centrum Kultury). Prawo użytkowania wieczystego, okres użytkowania: 30.11.2097 r.		

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek Mrągowskiego Centrum Kultury zlokalizowany jest przy ulicy Warszawskiej 26. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną. Dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy: 1551,22 m², powierzchnia użytkowa: 2753,43 m², kubatura: 11394,79 m³. Budynek po dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych (warunki określone w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej) podzielony na 3 strefy pożarowe: SP1 - piwnica, sala taneczna z zapleczem o pow. 138 m², SP2 - pozostała część piwnicy o pow. 564 m², SP3 - parter oraz piętro o pow. 2001 m². Klasa odporności pożarowej budynku "B". Dla obiektu została wykonana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Centrum Kultury i Turystyki ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo - wykonawca: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Piotr Pyza Nr upr. 517/2009, październik 2019 r. Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.127.2.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - określające warunki spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Dla obiektu została wykonana ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Centrum Kultury i Turystyki ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo - wykonawca: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Piotr Pyza Nr upr. 517/2009, październik 2019 r. Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.127.2.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - określające warunki spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Mrągowskie Centrum Kultury

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku. (protokół z dnia 2018-11-22).

W wyniku kontroli: nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: W protokole z dnia 22.11.2018 r. znak PZ.5580.16.1.2018 stwierdzono nieprawidłowości dające podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi. Dnia 07.08.2020 r. wydano decyzję znak PZ.5580.16.6.2018 uwzględniającą warunki ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązania zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej opracowanej dla

budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie (dzisiejsze Mrągowskie Centrum Kultury), na które wyraził zgodę Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem z dnia 30.12.2019 r. znak WZ.5595.127.2.2019.

Stwierdza się brak wykonania Decyzji uwzględniającej ekspertyzę techniczną.

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

Mrągowskie Centrum Kultury

Decyzja PZ.5580.16.6.2018 z dnia 2020-08-07

WYKAZ NAŁOŻONYCH OBOWIĄZKÓW:

1. Wyposażyć budynek w system sygnalizacji pożarowej z alarmowaniem jednostopniowym, posiadającym sygnalizatory optyczno-głosowe, połączony z obiektem PSP.

Termin wykonania: 2022-05-31

Obowiązek wykonano: TAK;

Obiekt wyposażono w SSP z alarmowaniem jednostopniowym, posiadającym sygnalizatory optyczno-głosowe, połączono z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Projekt wykonawczy: "Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pożaru w budynku Mrągowskiego Centrum Kultury", data opracowania - 1 lutego 2022 r., uzgodniony dnia 10.02.2022 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Tadeusz Kuchciński Nr upr. KG PSP 369/98-uzgodniony bez uwag. Sprawdzenie działania instalacji SSP - protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08.11.2022 r. znak: PZ.5268.10.2022.2. Uzgodniono pozytywnie możliwość przyłączenia instalacji SSP do Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie, pismo z dnia 08.11.2022 r. znak: PZ.5268.10.2022.3. Protokół (15.03.2022 r., wykonawca - APE-LP Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk) z uruchomienia SSP potwierdzający poprawność działania instalacji.

2. Wykonać uchybienia z ekspertyzy uzgodnionej postanowieniem KW PSP w Olsztynie, znak: WZ.5595.127.2.2019

Termin wykonania: 2022-05-31

2.1 Zamknąć drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 zejścia do piwnic z kondygnacji parteru.

Obowiązek wykonano: NIE;

Obowiązek nie został wykonany w całości. Zejścia do piwnic zamknięto drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 przy klatkach schodowych K1, K2 i K3. Nie zamknięto natomiast zejść do piwnic drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 przy klatce schodowej K4.

2.2 Zabezpieczyć zejście do piwnicy barierką przed omyłkowym zejściem do piwnicy.

Obowiązek wykonano: NIE;

Obowiązek nie został wykonany w całości. Zabezpieczono wyłącznie zejście do piwnicy przy klatce schodowej K1, natomiast nie zabezpieczono zejścia do piwnicy przy klatce schodowej K2.

2.3 Wykonać przepusty instalacyjne w ścianach i stropach w klasie odporności ogniowej EI 120.

Obowiązek wykonano: NIE;

Nie zabezpieczono, nie wykonano przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefami pożarowymi (wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez strop nad kondygnacją podziemną oraz w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego wydzielających strefy pożarowe) w wymaganej klasie odporności ogniowej EI 120. Dodatkowo nie wydzielono strefy pożarowej nr 1 (sala taneczna wraz z zapleczem) od strefy pożarowej nr 2 (piwnica, pozostała część piwnicy) i nr 3 (parter oraz piętro). W piwnicy w sali tanecznej (SP1) brak ściany w klasie odporności ogniowej REI 120 wydzielającą daną powierzchnię - ścianka z płyt gips-karton z drzwiami drewnianymi bezklasowymi - za ścianką występuje "szacht techniczny" z linami, służący do obsługi sceny, który nie posiada stropu i jest otwarty na pomieszczenia znajdujące się powyżej (SP3) - brak wydzielenia stref pożarowych nr 1 i nr 3 elementami oddzielenia przeciwpożarowego w wymaganej klasie odporności ogniowej.

Zaplecza sali tanecznej (SP1) również nie wydzielono pożarowo elementami oddzielenia przeciwpożarowego w wymaganej klasie odporności ogniowej od strefy pożarowej nr 2 - ścianka drewniana z drzwiami bezklasowymi - za ścianką przepusty instalacyjne nie zostały wykonane, zabezpieczone w wymaganej klasie odporności ogniowej EI 120.

Nie zabezpieczono przepustów instalacyjnych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefą pożarową nr 2 a strefą pożarową nr 3 (przy klatce schodowej K4 na poziomie piwnicy) w wymaganej klasie odporności ogniowej EI 120.

W korytarzu (-1/12) na poziomie piwnicy (SP2) występują schody prowadzące do pomieszczenia projektorni (0/15) na poziomie parteru (SP3). Przejście to zabudowane w lini stropu nad kondygnacją podziemną drewnianą konstrukcją - brak wydzielenia stref pożarowych nr 2 i nr 3 elementami oddzielenia przeciwpożarowego w wymaganej klasie odporności ogniowej.

Przewody wentylacyjne / klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego (strop nad piwnicą) nie wyposażono w przeciwpożarowe kłapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność

(EIS 120).

Przepusty instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego przy wejściach do piwnic przy klatce schodowej K1, K2 i K3 zostały wykonane w klasie odporności ogniowej EI 60, przy wymaganej klasie odporności ogniowej EI 120.

2.4 Wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obowiązek wykonano: NIE;

Budynek Mrągowskiego Centrum Kultury w Mrągowie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Lokalizacja wyłączacza PWP - w recepcji przy wejściu głównym do budynku. Oznakowanie - brak uwag.

Protokół sprawdzenia urządzenia - przeciwpożarowego wyłącznika prądu: 19.02.2022 r. wykonany przez mgr inż. Tomasz Landsberg upr. kontrolno-pomiarowe: E/1700/138/21, D/1701/138/21. Orzeczenie protokołu: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest sprawny technicznie i nadaje się do dalszej eksploatacji. Nie przedstawiono projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2.5 Wyposażyć budynek w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25. Rozmieszczenie hydrantów powinno zapewnić pokrycie ich zasięgiem całej powierzchni chronionej budynku.

Obowiązek wykonano: TAK;

Projekt wykonawczy: "Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku Mrągowskiego Centrum Kultury", wykonany maj 2022 r., projektant: mgr. inż. Marcin Surowiec upr. nr POM/0016/POOS/05. Projekt uzgodniony dnia 05.05.2022 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Tadeusz Kuchciński nr upr. KG PSP 369/98 - uzgodniony bez uwag.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ekspertyzie technicznej ("Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Centrum Kultury i Turystyki (dzisiejsze Mrągowskie Centrum Kultury), ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo z dnia 20.10.2019 r., wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Piotra Pyzę upr. KG PSP 517/2009 oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Wiesława Nowaka nr rejestru centralnego 21/95; postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.127.2.2019 z dnia 30.12.2019 r.) budynek podzielono na trzy strefy pożarowe: nr 1 (piwnica sala taneczna z zapleczem), nr 2 (piwnica pozostała część piwnicy) i nr 3 (parter oraz piętro). Ekspertyza nie wskazuje jasno przeznaczenia i sposobu użytkowania stref pożarowych. Natomiast projekt wykonawczy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej odnoszący się do wskazanej ekspertyzy technicznej, określa w piwnicy wydzielenie dwóch stref pożarowych: ZL III - sala taneczna z zapleczem (powierzchnia <200 m²) oraz strefę PM < 500 MJ/m² - pozostała część piwnicy, dla których hydranty wewnętrzne nie są wymagane.

Protokół badania, wydajności oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych wykonany przez firmę APE-LP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk; data przeglądu 19.05.2022 r.

2.6 Zapewnić dla budynku wymaganą ilość wody do celów gaśniczych do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z wymogami rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Obowiązek wykonano: NIE;

Nie udokumentowano wymaganej ilości wody (20 dm³/s) do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Mrągowskiego Centrum Kultury.

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wyposażenie
1.	Urządzenia transmisji alarmu	☐ tak
2.	System sygnalizacji pożarowej	☐ tak
3.	Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe	☐ tak
4.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☐ tak

Kontrola dotyczy wykonania obowiązków zawartych w Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Urządzenia transmisji alarmu

Sprawdzenie działania instalacji SSP - protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08.11.2022 r. znak: PZ.5268.10.2022.2. Uzgodniono pozytywnie możliwość przyłączenia instalacji SSP do Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie, pismo z dnia 08.11.2022 r. znak: PZ.5268.10.2022.3. Protokół (15.03.2022 r., wykonawca - APE-LP Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk) z uruchomienia SSP potwierdzający poprawność działania instalacji

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Brak uwag.

2. System sygnalizacji pożarowej

Sprawdzenie działania instalacji SSP - protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08.11.2022 r. znak: PZ.5268.10.2022.2. Uzgodniono pozytywnie możliwość przyłączenia instalacji SSP do Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie, pismo z dnia 08.11.2022 r. znak: PZ.5268.10.2022.3. Protokół (15.03.2022 r., wykonawca - APE-LP Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk) z uruchomienia SSP potwierdzający poprawność działania instalacji

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Brak uwag.

3. Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe

Protokół badania, wydajności oraz konserwacji hydrantów wewnętrznych wykonany przez firmę APE-LP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk; data przeglądu 19.05.2022 r.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody m.in. w jednej strefie pożarowej przekraczającej 500 m² z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych.

4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Protokół sprawdzenia urządzenia - przeciwpożarowego wyłącznika prądu: 19.02.2022 r. wykonany przez mgr inż. Tomasz Landsberg upr. kontrolno-pomiarowe: E/1700/138/21, D/1701/138/21. Orzeczenie protokołu: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest sprawny technicznie i nadaje się do dalszej eksploatacji. Nie przedstawiono projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Nie przedstawiono projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Brak wykonania obowiązku wynikającego z Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

(nie dotyczy)

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Mrągowskie Centrum Kultury

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	n/d *
	☐	☒	☐

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

(nie stwierdzono)

n/d

Kontrola wykonania obowiązków zawartych w Decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(nie dotyczy)

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
9. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA URZĄDZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH		

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

1.	Nie przedstawiono projektu urządzenia przeciwpożarowego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Brak wykonania obowiązku wynikającego z Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.	☐ tak
POZOSTAŁE NIEPRAWIDŁOWOŚCI		
2.	Nie zamknięto zejść do piwnic drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 przy klatce schodowej K4. Brak wykonania obowiązku wynikającego z Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.	☐ tak
3.	Nie zabezpieczono zejścia do piwnicy barierką przed omyłkowym zejściem do piwnicy przy klatce schodowej K2. Brak wykonania obowiązku wynikającego z Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.	☐ tak
4.	Nie zabezpieczono, nie wykonano przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefami pożarowymi (wszystkie przepusty instalacyjne przechodzące przez strop nad kondygnacją podziemną oraz w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego wydzielających strefy pożarowe) w wymaganej klasie odporności ogniowej EI 120. Brak wykonania obowiązku wynikającego z Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.	☐ tak
5.	Nie udokumentowano wymaganej ilości wody (20 dm ³ /s) do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Mrągowskiego Centrum Kultury. Brak wykonania obowiązku wynikającego z Decyzji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 07.08.2020 r. znak: PZ.5580.16.6.2018.	☐ tak
6.	Nie zapewniono dwóch wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia nad widownią na poziomie I piętra przeznaczonego do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób. W ekspertyzie technicznej opracowanej dla budynku pomieszczenie nad widownią jest przeznaczone dla 49 osób, natomiast czynności kontrolno-rozpoznawcze wykazały, że w danym pomieszczeniu występują 72 miejsca siedzące (fotele kinowe). Nieprawidłowość wynikająca z niespełnienia założeń ekspertyzy technicznej.	☐ tak
7.	Brak wydzielania stref pożarowych elementami oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) w wymaganej klasie odporności ogniowej REI 120. Nieprawidłowość wynikająca z niespełnienia założeń ekspertyzy technicznej.	☐ tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:



15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Muszę napisać się dotychczas z protokołem.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 7 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu protokołu.

DYREKTOR

Agnieszka Michalska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Robert Bumbul
ml. asp. mgr Robert Bumbul

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)